Propriétés du produit



Peinture mate pour murs et plafonds des propriétés de barrière contre la pénétration des colorants solubles dans l'eau. Recommandée pour les lieux dont les exigences fonctionnelles sont moyennes et qui sont susceptibles d'être modérément salis et exposés à l'usure.

- **Peinture murs et plafonds**
- **Faible brillance**
- **Propriétés barrières**

Informations sur l'environnement

BASTA
ALPHA

Utilisation du produit

Salons, halls d'entrée, bureaux, cuisines, salles de bain, locaux commerciaux et magasins.
Béton, béton allégé, plâtre, brique, panneaux de plâtre, plâtre fibré, plaques de béton fibré, panneaux de particules de ciment et surfaces déjà peintes, où il existe un risque de pénétration, par exemple de la suie, de la nicotine et des taches d'eau sèche.

Substrat

Il doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Éliminer les débris et la peinture en nettoyant et an ponçant.
Éliminer la saleté, les salissures, les trace graisseuses et les résidus de farinage avec Fluren 37.
Les décolorations solubles dans l'eau, la nicotine et la suie sont nettoyées avec Fluren 49.
Poncer les surfaces dures et lisses.
Les craquelures, irrégularités et trous doivent être bouchés avec de l'enduit.
Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être préparées avec une couche d'apprêt Flügger Sealer.
Traiter les surfaces fortement encrassées ou décolorées avec le Flügger Stop Primer.
Appliquer 1 à 2 fois en fonction de la pénétration.

Application
Pinceau ou rouleau.
Choisissez votre outil/ustensile en fonction de la finition désirée.
Appliquer humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau/rouleau dans la même direction.
Toujours utiliser le même numéro de lot sur les surfaces contiguës/d'un seul tenant.
Les différences structurelles de la surface peuvent entraîner des variations de couleur.
Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit.
Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.
Le froid et l'humidité prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle à respecter entre l'application des couches.
L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et le durcissement complet.
Effectuez toujours un traitement d'essai pour vérifier et accepter la fonction et la finition.

Bonnes pratiques
Si des réparations sont nécessaires, il convient d'éliminer les marques et les salissures mineures en nettoyant.
Les réparations ponctuelles sont effectuées avec le même matériau/numéro de lot que celui utilisé à l'origine.
Les réparations ponctuelles devraient être plus ou moins visibles en fonction de la couleur, de la brillance, de la méthode d'application, de la surface, de la lumière et de l'angle de vue.
Les dommages plus importants sont réparés à l'aide d'une bordure autour des coins, des joints, etc.

Résultat attendu
Surface mate avec une structure uniforme et faible brillance.
Résiste au nettoyage avec des détergents doux sans abrasif, eau et essuyage avec un chiffon humide.
Prenez soin de ne pas toucher la surface avant le durcissement complet de la peinture.

Contrôle qualité et conditions spéciales
Couleur
La partie exécutante est responsable de la vérification et de l'approbation de la couleur sélectionnée, y compris de la vérification par un tiers avant l'utilisation du produit.
Les produits sans défaut et les produits teintés ne peuvent pas être retournés.

Déviation de couleur
Les tolérances liées au lot, à la teinte et à l'épaisseur de la couche peuvent entraîner de légères différences de couleur.
Les réparations effectuées avec le même seau peuvent présenter des nuances différentes si la surface d'origine a été exposée à la saleté, à l'usure ou à d'autres facteurs liés à l'environnement.

Réparation
Éliminez les petites marques et les salissures en nettoyant la surface.
Les réparations à la peinture sont effectuées en peignant des surfaces entières avec une délimitation jusqu'aux coins, joints et autres.
Les réparations ponctuelles à la peinture peuvent être plus ou moins visibles selon la couleur, la brillance, la méthode d'application, la structure de la surface, la lumière et l'angle de vue.
Utilisez le même produit et le même numéro de lot que ceux utilisés à l'origine.
Les dommages et les réparations sont réparés si nécessaire avec des matériaux appropriés.

Veuillez noter !
Peut également être utilisé sur des plafonds en bois et des murs en panneaux.
Si un pulvérisateur sans air est utilisé, risque de panne des buses et de bourrage des filtres, des tuyaux et des pompes existe, à moins que ceux-ci ne soient complètement nettoyés de toute autre matière.

Informations sur l’environnement
Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l’avance la quantité dont vous aurez besoin.
Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.
La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.
Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l’impact environnemental.

Stockage
Au frais, à l’abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection
Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Peinture de blocage
Brillant	5;Mat
Densité (kgs/l)	1.47
Poids de la matière sèche en %	62
Volume de la matière sèche en %	45
Rendement nominal (m²/l)	8
Temp. min. pendant l’application et jusqu’au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Intervalle à respecter entre l’application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	2
Durcissement complet à 20 °C, 60 % HR (jours)	28
Lavabilité selon EN-13300/ISO-11998	Class 1
Dilution	Ne pas diluer
Nettoyage des outils, etc.	À l’eau
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

janvier 2026

Remplace la version TDS

décembre 2025